ＡＭ－３６ 取扱説明書

※ご使用の前に、本説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

◎設　置

設置に当たっては本体底面に衝撃等が加わらないようご注意願います。
ＡＭ３６を測定対象物の上に乗せて軽く押しつけて測定します。
この時、ゴミやホコリ又測定対象物の面粗度により測定誤差が生じるので
ご注意願います。

◎操　作

＊「ＭＯＤＥ」スイッチ
このスイッチを押すと角度単位及び、傾斜角のＸＹ表示と絶対傾斜角度の
切り替えが出来ます。

＊「ＢＵＺＺＥＲ」スイッチ
傾斜角度がこのスイッチで選択された設定値になるとブザーが周期的に
鳴ります。また傾斜角度が設定値の１／１０まで連続的にブザーの鳴る周期
が短くなります。

◎表　示

＊傾斜方向表示ランプ
傾斜している方向を１５度おきに表示します。
傾斜している方向とは、ＡＭ３６が水平面より下がっている方向を示します。

＊数字表示
ＸＹ表示－－－－パネルに表示されているＸとＹ方向に２分割した水平面
よりの下がり角度を表示します。

Ｚ　表示－－－－傾斜角と傾斜方向を表示します。

バッテリ表示－－電池残量がなくなると’ＬＯＷ ＢＡＴＴＥＲＹ’となります。
または、なにも表示されません。
この時、新しい電池と交換してください。

◎保守と点検

＊測定するに当たり、本体底面のホコリやゴミを柔らかい布等で取り除いてください。

＊本体底面に衝撃等の原因で凹凸がついた場合は、細かいヤスリ等で凸部を取り
除いて下さい。（この処置が不可能な状態となった時は、メーカ修理となります）

＊測定を始める前に点検することをお奨めします。
まず本体を出来るだけ平らな水平面に設置し、表示モードをＸＹ表示にして値
を読みます。
次に本体を１８０度回転させて前回の読み値と比較し、その差が誤差となります。
この誤差が希望精度内に入っていればご使用出来ます。

この時の誤差は、次の場合によっても生じます。
１）設置面が平らでない。
２）１８０度正確に回転していない。
（Ｚ表示にすると、回転角度に依存しませんが誤差の生じる方向判定が
困難な為、ＸＹ表示と共に測定してください。）
３）１８０度回転時、設置場所移動した。

＊保管の際には必ずケースに入れ、振動の加わる場所での保管はさけてください。